



**Comune di BESENELLO**  
PROVINCIA DI TRENTO  
C.A.P. 38060  
Tel. (0464) 820000 - Fax (0464) 820099  
**Cod. Fisc. 00149110223**

Besenello, 22 giugno 2026

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art 20). Verificare l'oggetto della PEC i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Spett.le  
**Proprietari pro-tempore**  
della P.F. 2981 C.C. Besenello  
Via Trento  
38060 Besenello (TN)

**Pubblicazione su sito WEB Comune di Besenello**

E P.C.  
**Sindaco**  
Comune di Besenello  
SEDE

**Oggetto:** Ammodernamento della rete acquedottistica della P.F. 2981 C.C. Besenello a servizio delle P.Ed. afferenti alla stessa. Sistemazione della rete acque bianche e nere. Richiesta intervento.

Gentili proprietari,

in seguito ad un recente sopralluogo effettuato sulla P.F. 2981 C.C. Besenello con lo scopo di definire e verificare le opere di: allaccio alla rete acquedottistica e alle reti acque bianche e nere di alcune U.I., si è evinta la necessità di un intervento di ammodernamento e adeguamento dei sottoservizi.

Nello specifico si rende necessario, al fine di garantire la fruibilità e conformità delle reti:

- ✓ La sostituzione del ramale acquedottistico presente sulla P.F. 2981 con potenziamento dello stesso (aumento di diametro), in quanto, alla luce sia dell'incremento delle U.I. allacciate allo stesso e alla vetustà della tubazione esistente, esso non risulta più essere idoneo. Parimenti si rende necessario sostituire e/o adeguare alcune diramazioni in ingresso alle abitazioni, in particolare in quelle dove il numero di unità immobiliari è stato aumentato negli ultimi anni;

Trattandosi di una particella privata, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Acquedotto vigente, la sostituzione e ammodernamento della tubazione acquedottistica ricadente sul suolo privato (manutenzione straordinaria) è a carico dei privati e realizzata secondo le indicazioni del Comune di Besenello.

- ✓ La sistemazione della rete di acque bianche interna con l'inserimento di caditoie di raccolta delle acque meteoriche e pozzetti di ispezione in prossimità delle singole abitazioni.

La rete delle acque meteoriche attuali (ex rete mista) risulta dissestata e realizzata con materiali eterogenei a tratti, caditoie ammalorate e mancanza di ispezioni sugli allacci delle singole unità.

- ✓ La rete acque nere non è stata approfondita, da un primo sopralluogo sembra di buona costruzione, molto probabilmente realizzata negli anni '90 in fase di sdoppiamento delle reti (ex mista).

Alla luce di quanto sopra esposto **si richiede da parte Vostra l'individuazione di un referente tecnico che possa interfacciarsi con lo scrivente ufficio al fine di definire congiuntamente gli interventi da effettuarsi e la modalità di esecuzione degli stessi.**

Obiettivo del Comune di Besenello è garantire il pieno funzionamento delle proprie reti, anche per la quota parte ubicata su suolo privato (acquedotto). Nel Vostro caso, tale interesse è rafforzato ulteriormente dagli interventi edilizi di recupero immobiliare avvenuti negli ultimi anni, che hanno riqualificato la corte stessa e incrementato la richiesta funzionale dei sottoservizi.

Si lasciano di seguito i contatti e gli orari dello scrivente ufficio (si richiede, vista la specificità della tematica, di fissare un appuntamento):

Servizio Reti – Comune di Besenello

Ing. Andrea Conte – 0464.820000

Lu / Me – 09:00 – 12:30

Gio – 09:00 – 12:30 e 14:30 – 18:00

In attesa di un riscontro, si porgono cordiali saluti

Il responsabile del Servizio Reti

Ing. Andrea Conte

- firmato digitalmente -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D. Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)